

EDIFICIO ESCOLAR/ENSINO SUPERIOR

SECTOR DE RECORTES DE IMPRENSA



UNIVERSIDADE DE ÉVORA

**CHOVE NA SALA DOS CAPELOS**

A água cai em bica na sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, onde foram há pouco tempo concluídas grandes obras de restauro — revelou à Lusa um fotógrafo que ali esteve em serviço num dos últimos dias de chuva.

A mesma fonte precisou que o fio de água caía sobre o estrado reitoral, onde a autoridade universitária confere as insígnias académicas nos actos de doutoramento.

Torna-se difícil calcular o valor dos estragos causados pela água infiltrada sobre as tapeçarias e os tectos pintados.

Dia

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Universidade de Coimbra  
Instalações

